Descripción del Producto:

PSTC05013 se fabrica con espuma EVA como material base, aplicando adhesivo sensible a la presión Hot Melt en ambas caras, formando una cinta en rollo o en lámina.

Características del producto

Excelente adhesión inicial y adherencia al despegue

Propiedades físicas típicas

Propiedad	Métrico	Imperial	Método de prueba
Adhesivo	Hot Melt	-----	-----
Respaldo	Espuma EVA	-----	-----
Espesor total de la cinta *(sin incluir liner)*	1 mm ±0.1 mm (1000 µm ±100 µm)	39.4 ±3.9 mil	PSTC-133 / ASTM D 3652
Peso del liner	95 ±5 g/m^2	95 ±5 g/m^2	-----

Datos de desempeño típicos

Característica	Métrico	Imperial	Método de prueba
Adhesión al acero	≥6 N/25 mm o desgarro del sustrato	≥21.93 oz/in o desgarro del sustrato	PSTC-101 / ASTM D 3330
Resistencia a la tensión	≥15 N/25 mm	≥3.43 lb/in	PSTC-131 / ASTM D 3759
Rango de temperatura de servicio	0 a 60 °C	32 a 140 °F	-----

Campo de aplicación

Cuero, Placas y etiquetas, Papelería, Electrónica, Fijación de accesorios, Calzado, Manualidades, Posicionamiento para pegado, Otros usos de fijación.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar a una temperatura de 15 a 30 °C (59 a 86 °F), con una humedad relativa inferior al 70 %, protegida de la luz solar directa y de la humedad.

Vida útil

12 meses a partir de la fecha de fabricación cuando el producto se almacena y transporta bajo las condiciones recomendadas.

Nota

Los datos de prueba anteriores se basan en resultados obtenidos por el Centro de Investigación y Desarrollo de YG GROUP y se proporcionan únicamente como referencia.

El control de calidad garantiza únicamente el cumplimiento de los resultados indicados. Debido a la variedad de materiales utilizados por los clientes y a la complejidad de los entornos de aplicación, no se puede garantizar la idoneidad del producto para una aplicación específica.

El cliente deberá verificar la idoneidad del producto para la aplicación prevista antes de utilizarlo.

Como ocurre con todas las cintas sensibles a la presión, es **esencial que la superficie de aplicación esté limpia, seca y libre de grasa, aceite o cualquier otro contaminante.**